Alfenhard	Alfenhard/GM. Wahlscheid/Foto Nr. 02/30.03.2014
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z 1 Bewertung: DV	
Beschreibung	Giebelständig zur Zuwegung bzw. zum Tal orientierter eingeschossiger Fachwerkbau unter Satteldach. Originale Befensterung einschl. Schlagläden erhalten. Naturstein-aufsockelung.

Bloch 1	Bloch/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 1/18.06.2013
Bauzeit: 1899 Geb. Typ: Hofanlage Städteb. Bedeutung: Ortsbildprägend am Orts-eingang Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 58)	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerk-haus unter Satteldach. Dreiachsig angelegt, Giebelflächen mit Holzverschalung. Dach und Fenster erneuert. Anbau und Scheune in Fachwerkbauweise.

Bloch 2	Bloch/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 2/18.06.2013
Bauzeit: Vor 1825 Geb. Typ: Hofanlage Städteb. Bedeutung: Ortsbildprägend Schadensbild: Z2 Bewertung: D (Nr. 71)	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Über die Zeiten Veränderungen bzw. Vergrößerungen der Bausubstanz erfahren.

Bloch 2	Bloch/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 6/18.06.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Scheunen zu Wohnhaus Bloch 2 Städteb. Bedeutung: Ortsbildprägend Schadensbild: Z2 Bewertung: Zu D (Nr. 71)	
Beschreibung	Zwei traufständig orientierte, zweigeschossige Fachwerkscheunen unter Satteldach. Hoch aufgesockelt. Giebelflächen mit Holzbrettern verschalt.

Bloch 3	Bloch/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 3/18.06.2013
Bauzeit: Um 1820 Geb. Typ: Hofanlage Städteb. Bedeutung: Ortsbildprägend Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 72)	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Anbau aus späterer Zeit. Giebelflächen mit Holzverschalung. Dach und Fenster erneuert. Farbgebung gewöhnungsbedürftig.

Bloch 4	Bloch/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 4/18.06.2013
Bauzeit: Anfang 19. Jh. Geb. Typ: Nebengebäude Städteb. Bedeutung: Ortsbildprägend Schadensbild: Z2 Bewertung: D (Nr. 85)	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, eineinhalbgeschossiges mit Blechtafeln und Holzbrettern verkleidetes Fachwerkhaus unter Satteldach. Einhüftiger Schuppenanbau evtl. aus späterer Zeit.

Bloch 5-6	Bloch/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 5/18.06.2013
Bauzeit: Anfang 19. Jh. Geb. Typ: Hofanlage Städteb. Bedeutung: Ortsbildprägend Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 69)	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Aus Natursteinen gefügte Erweiterung aus späterer Zeit. Dach und Fenster erneuert.

Bloch 7	Bloch/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 7/18.06.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Hofanlage Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Dreiachsig angelegt, Giebelflächen mit Holzverschalung. Dach erst kürzlich erneuert. Anbau und Scheunen in Holzbauweise.

Büchel 1-3 (6-7) ?	Büchel/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 11/18.06.2013
Bauzeit: 1790 Geb. Typ: Hofanlage Städteb. Bedeutung: Ortsbildprägend Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Über die Zeiten Veränderungen bzw. Vergrößerungen der Bausubstanz erfahren. Sturzbrett mit Inschrift zur Erbauung (1790).

Büchel (?)	Büchel/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 12/18.06.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Scheune Städteb. Bedeutung: Ortsbildprägend/ Torsituation Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Giebelständig orientierte, zweigeschossige Fachwerk-scheu-ne unter Satteldach. Wandflächen großteils mit Brettern verschalt. Über die Zeiten Veränderungen vorgenommen.

Büchel 4	Büchel/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 9/18.06.2013
Bauzeit: Anfang 19. Jh. Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 57)	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges und nachträglich verputztes Fachwerkhaus unter Krüppelwalmdach. Dreiachsig angelegt. Dach und Fenster erneuert.

Büchel 4 (?)	Büchel/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 10/18.06.2013
Bauzeit: Vor 1825 Geb. Typ: ehem. Altenteiler evtl. zu Büchel 4 gehörig Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, eineinhalbgeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Über die Zeiten Veränderungen bzw. Modernisierungen erfahren. Anbauten aus heutiger Zeit.

Büchel 10	Büchel/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 8/18.06.2013
Bauzeit: Vor 1825 Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: , Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientiertes eineinhalbgeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Giebelflächen mit Holzbrettern verkleidet. Durch An- und Umbauten erheblich verändert.

Emmersbach 4	Emmersbach/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 25/11.06.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Giebelständig orientiertes, dreigeschossiges Fachwerkhaus (Hanglage) unter Satteldach. Dach und Fenster zwischenzeitlich erneuert. Anbau aus späterer Zeit.

Hausdorp	Hausdorp/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 25/05.07.2013
Bauzeit: 1504-1506 Geb. Typ: Ehem. Burghaus Städteb. Bedeutung: Ortsbildprägend Schadensbild: Z 1 Bewertung: D (Nr. 12)	
Beschreibung	Traufständig orientierter, zweigeschossiger Baukörper unter Sattel- Krüppelwalmdach. In Massiv- und Fachwerkbauweise errichtet. Hofsichtige Fassade zum Teil Scheinquaderung. Dach und Fenster erneuert.

Hausdorp	Hausdorp/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 26/05.07.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Wirtschaftliche Nebengebäude zum Herrenhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientierte, zweigeschossige Baukörper unter Satteldach. In Massiv- und Fachwerkbauweise errichtet. Zum Teil durch weitere Anbauten ergänzt und dadurch verunklärt.

Hausdorp 1	Hausdorp/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 34/05.07.2013
Bauzeit: 1823 Geb. Typ: Hofanlage Städteb. Bedeutung: Ortsbildprägend Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 103)	
Beschreibung	Haupthaus giebelständig orientiert, zweigeschossig angelegt und mit einem Krüppelwalmdach abgeschlossen. Giebelseite großteils verkleidet. Dach und Fenster erneuert. Eingesch. Fachwerkanbau.

Hausdorp 2	Hausdorp/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 35/05.07.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Hofanlage Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Haupthaus traufständig orientiert, zweigeschossig angelegt und mit einem Satteldach abgeschlossen. Erdgeschoss in Massivbauweise. Umfassend saniert. Dach und Fenster erneuert.

Hausdorp 4a	Hausdorp/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 28/05.07.2013
Bauzeit: Vor 1825 Geb. Typ: Scheune Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientierte, eineinhalbgeschossige Fachwerkscheune unter Satteldach. Giebeldreiecke holzverschalt.

Hausdorp (neben 4a)	Hausdorp/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 29/05.07.2013
Bauzeit: Vor 1825 Geb. Typ: Scheune Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientierte, eineinhalbgeschossige Fachwerkscheune unter Satteldach. Giebel vollständig mit Holzbrettern verschalt. Dach erneuert.

Hausdorp 4b	Hausdorp/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 27/05.07.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientierter, zweigeschossiger Fachwerkbau unter Satteldach. Straßenseitige Trauseite vollständig verschalt. Umfassend saniert, Dach und Fenster erneuert.

Hausdorp 6	Hausdorp/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 30/05.07.2013
Bauzeit: Vor 1825 Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientierte, zweigeschossiger Fachwerkbau unter Satteldach. Erdgeschoss in Bruchsteinmauerwerk. Dach und Fenster erneuert. Verunklärende Anbauten aus späterer Zeit.

Hausdorp 8	Hausdorp/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 31/05.07.2013
Bauzeit: Vor 1825 Geb. Typ: Landwirtschaftliche Nebengebäude Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	An das Wohnhaus rückseitig anschließende landwirtschaftliche Nebengebäude, zum Teil noch in Fachwerkbauweise errichtet, aber auch in Massivbauweise erneuert.

Hausdorp 8	Hausdorp/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 32/05.07.2013
Bauzeit: 1819 Geb. Typ: Hofanlage Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 104)	
Beschreibung	Traufständig orientierter Fachwerkbau unter Krüppelwalmdach. Haupthaus dreiachsig angelegt. Giebelseiten verschiefert. Dach und Fenster erneuert. Eingesch. Fachwerkanbau unter Satteldach.

Hausdorp 8	Hausdorp/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 33/05.07.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Nebengebäude Heute: Fahrzeugunter-stand Städteb. Bedeutung: Straßenraumprägend, Ortseingang Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientierter Fachwerkbau unter Pultdach. Altes Fachwerk auf betonierten Sockel neu errichtet.

Hausen **2a ?**	Hausen/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 19/05.07.2013
Bauzeit: Vor 1825 Geb. Typ: Scheune Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Giebelständig orientierte, eingeschossige Fachwerk-scheune, vollständig mit Holzbrettern verkleidet. Dach zum Teil erneuert.

Hausen 2a	Hausen/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 20/05.07.2013
Bauzeit: Vor 1825 Geb. Typ: Scheune Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientierte, eineinhalbgeschossige Fachwerkscheune. Natursteinsockel. Dach abgängig!

Hausen 8	Hausen/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 18/05.07.2013
Bauzeit: Vor 1825 Geb. Typ: Hofanlage Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientierter, zweigeschossiger Fachwerkbau unter Satteldach. Umfassend saniert. Dach und Fenster erneuert.

Hausen 9a	Hausen/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 21/05.07.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientierter, eineinhalbgeschossiger Fachwerkbau unter Satteldach. Vollständig saniert bzw. erneuert.

Hausen 12-14	Hausen/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 16/05.07.2013
Bauzeit: Vor 1825 Geb. Typ: Hofanlage Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientierter, zweigeschossiger Fachwerkbau unter Satteldach. Fassaden großteils mit Holzbrettern verkleidet. Scheunen- und Stallanbau in Ziegelbauweise aus dem 19. Jh. Teilweise erneuert.

Hausen 18	Hausen/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 17/05.07.2013
Bauzeit: Vor 1825 Geb. Typ: Hofanlage Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientierter, zweigeschossiger Fachwerkbau unter Krüppelwalmdach. Fassaden großteils verkleidet bzw. verputzt. Dach und Fenster erneuert. Gegenüber liegende Scheune noch in Fachwerk.

Aiselsfeld 9-11	Heide/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 19/18.06.2013
Bauzeit: 1823 Geb. Typ: Nebengebäude Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 74)	
Beschreibung	Eineinhalbgeschossige Fachwerkbauten unter Satteldach, vermutlich aus unterschiedlichen Zeiten. Zum Teil umgebaut bzw. einer Neunutzung zugeführt und umfassend saniert.

Aiselsfeld 9-11	Heide/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 20/18.06.2013
Bauzeit: Vor 1825 Geb. Typ: Scheune Städteb. Bedeutung: Ortsbildprägend Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 74)	
Beschreibung	Traufständig orientierte, zweigeschossige Fachwerkscheune unter Satteldach. Giebelflächen mit Holzbrettern verkleidet.

Aiselsfeld 10	Heide/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 60/12.06.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Wohnhaus (Schule?) Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Aufsockelung. Dach und Fenster zwischenzeitlich erneuert. Giebeldreieck verschalt.

Aiselsfeld 18	Heide/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 15/18.06.2013
Bauzeit: 1823/24 Geb. Typ: Nebengebäude später als Schule genutzt Städteb. Bedeutung: Ortsbildprägend, Ortseingang Schadensbild: Z2 Bewertung: D (Nr. 63)	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, eingeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Über die Zeiten erhebliche Veränderungen bzw. Vergrößerungen der Bausubstanz erfahren.

Aiselsfeld 24	Heide/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 16/18.06.2013
Bauzeit: Vor 1825 Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Giebelständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Durchgreifend saniert. Anbau aus unserer Zeit gewöhnungsbedürftig.

Aiselsfeld 26	Heide/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 17/18.06.2013
Bauzeit: Ca. 1890 Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 61)	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Giebelflächen z.T. Holzverkleidet. Dach und Fenster erneuert. Anbauten in Fachwerk.

Aiselsfeld 28	Heide /GM Wahlscheid/Foto Nr. 01/23.09.2014
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z 3 Bewertung: D (Nr. 148)	
Beschreibung	Wohnhaus als zweigeschossiger, giebelständig angeordneter Fachwerkbau unter Satteldach, erhebliche Gefügestörungen durch spätere Veränderungen, Öffnungen zum Teil noch in ursprünglicher Dimensionierung, Abgängig!

Am Rothfeld	Höffen/GM. Wahlscheid/Foto Nr. 01/30.08.2013
Bauzeit: 1952 Geb. Typ: Hubertuskapelle Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Über einem über Eck gestellten quadratischen Grundriss entwickeltes Heiligenhäuschen. Hölzerne Überdachung zum Zugang aufgepultet. Schauseitige Öffnung des Baukörpers durch eine moderne Gittertür verschlossen.

Bonner Str. 29	Höffen/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 62/12.06.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, eineinhalbgeschossiges Fachwerkhaus unter Mansarddach. Dach und Fenster erneuert. Durch Um- und Anbauten verunklärt.

Bonner Str. 54	Höffen/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 61/12.06.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Gaststätte „Auf dem Berge“ Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Dach und Fenster zwischenzeitlich erneuert. Eingeschossiger Saalanbau wohl aus späterer Zeit.

Klefhäuser Str. 30	Höffen/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 59/12.06.2013
Bauzeit: 18. Jh. Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 149)	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Dreiachsig angelegt. Dach und Fenster zwischenzeitlich erneuert. Giebeldreieck verbrettert.

Höfferhof 1	Höfferhof/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 23/05.07.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientierter, zweigeschossiger Fachwerkbau unter Satteldach. Sämtliche Wände mit Schieferschindeln verkleidet. Dach und Fenster erneuert.

Höfferhof 6	Höfferhof/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 24/05.07.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientierter, zweigeschossiger Fachwerkbau unter Satteldach. Dreiecksgiebel verkleidet. Dach und Fenster erneuert. Anbauten aus späterer Zeit.

Hohn 11	Hohn/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 54/12.06.2013
Bauzeit: Vor 1823 Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Giebelständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Dach und Fenster zwischenzeitlich erneuert. Anbau aus späterer Zeit.

Hohn 16	Hohn/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 55/12.06.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Aufsockelung in Naturstein. Dach und Fenster zwischenzeitlich erneuert. Giebelverkleidung.

Hohn 16	Hohn/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 56/12.06.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Scheune Städteb. Bedeutung: Ortseingang prägend Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientierte, zweigeschossige Fachwerkscheune, außenseitig verbrettert. Dach zwischenzeitlich erneuert.

Ingersauel (?)	Ingersauel / GM. Wahlscheid/Foto Nr. 24/18.06.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Scheune Städteb. Bedeutung: Ortsbildprägend Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientierte, eineinhalbgeschossige Fachscheune mit Holzverbretterung. In unserer Zeit umfassend saniert.

Ingersauel 2	Ingersauel / GM. Wahlscheid/Foto Nr. 27/18.06.2013
Bauzeit: Um 1800 Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 53)	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Drei- bzw. fünfachsig angelegt. Straßenseitiger Giebel verkleidet. Dach und Fenster erneuert und umfassend saniert.

Ingersauel 3	Ingersauel / GM. Wahlscheid/Foto Nr. 29/18.06.2013
Bauzeit: Ende 19. Jh. Geb. Typ: Hofanlage Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 56)	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Dreiachsig angelegt. Giebelflächen mit Holz verkleidet. Dach und Fenster erneuert. Stallanbau im EG. in Massivbauweise.

Ingersauel 4	Ingersauel / GM. Wahlscheid/Foto Nr. 25/18.06.2013
Bauzeit: 1770 (lt. Inschrift) Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 52)	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, (durch Hanglage) dreigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Sockelgeschoss in Bruchstein. Giebel holzverschalt. Dach u.Fenster erneuert.

Ingersauel 4	Ingersauel / GM. Wahlscheid/Foto Nr. 26/18.06.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Scheune Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Giebelständig orientierte, eineinhalbgeschossige Fachwerkscheune unter Satteldach. Über die Zeiten Veränderungen der Bausubstanz vorgenommen.

Ingersauel 8	Ingersauel / GM. Wahlscheid/Foto Nr. 28/18.06.2013
Bauzeit: 1923 Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 55)	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Dreiachsig angelegt. Giebelfeld verkleidet. Dach und Fenster erneuert.

Ingersauel 9	Ingersauel / GM. Wahlscheid/Foto Nr. 30/18.06.2013
Bauzeit: 16. Jh. Geb. Typ: Hofanlage Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 51)	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Über die Zeiten Veränderungen bzw. diverse Anbauten erfahren. Dach und Fenster aller Gebäude erneuert.

Ingersauel 10	Ingersauel / GM. Wahlscheid/Foto Nr. 23/18.06.2013
Bauzeit: Ende 18. Jh. Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 70)	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Verkleidete Giebelflächen. Dach und Fenster erneuert. Anbau aus späterer Zeit.

Ingersauel 11	Ingersauel / GM. Wahlscheid/Foto Nr. 34/18.06.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Ortsbildprägende Fassade zum Ortseingang Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zwei- bzw. dreigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Über die Zeiten Veränderungen bzw. Vergrößerungen der Bausubstanz erfahren. Dach und Fenster erneuert.

Ingersauel 12	Ingersauel / GM. Wahlscheid/Foto Nr. 22/18.06.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Ortsbildprägend, Ortsein-gang Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Anbau aus späterer Zeit, Dach und Fenster erneuert.

Ingersauel 13	Ingersauel / GM. Wahlscheid/Foto Nr. 33/18.06.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, eingeschossiges Fachwerk-haus unter Satteldach. Durch Hanglage bedingte hohe Aufso-cke-lung. Über die Zeiten verändert bzw. saniert. Dach und Fenster erneuert.

Ingersauel 14	Ingersauel / GM. Wahlscheid/Foto Nr. 32/18.06.2013
Bauzeit: 17. Jh. Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 73)	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, eineinhalbgeschossiges Fachwerk-haus unter Satteldach. Vorderseite z. T. verkleidet. Über die Zeiten Veränderungen der Bausubstanz erfahren.

Ingersauel 16	Ingersauel / GM. Wahlscheid/Foto Nr. 31/18.06.2013
Bauzeit: 18. Jh. Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 59)	
Beschreibung	Als Doppelhaus konzipierter, traufständig orientierter, ein-einhalbgeschossiger Fachwerkkubus unter Satteldach. Anbauten aus späterer Zeit. Dach, Fenster und hölzerne Giebelverkleidung neu.

Hof Katharinenbach 1	Katharinenbach /GM.Wahlscheid/Foto Nr. 57/12.06.2013
Bauzeit: 18. Jh. Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Ortsbildprägend Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 116)	
Beschreibung	Giebelständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach (Hanglage). Dach u. Fenster erneuert. Hanggiebel verkleidet. Anbau aus späterer Zeit.

Kuckenbach 4	Kuckenbach / GM. Wahlscheid/Foto Nr. 36/18.06.2013
Bauzeit: Um 1800 Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, eineinhalbgeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Giebelflächen verschalt. Dach und Fenster erneuert.

Kuckenbach 6	Kuckenbach / GM. Wahlscheid/Foto Nr. 37/18.06.2013
Bauzeit: Vor 1825 Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Anbauten aus späterer Zeit. Umfassend saniert und auch verändert

Mackenbach	Mackenbach / GM. Wahlscheid/Foto Nr. 42/11.06.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Scheune Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, eineinhalbgeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Erdgeschoss als Sockel in Massivbauweise.

Mackenbach 1b	Mackenbach/GM Wahlscheid/Foto Nr. 02/23.09.2014
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z 1 Bewertung: EW	
Beschreibung	Wohnhaus als zweigeschossiger, traufständig angeordneter Fachwerkbau (Stockwerksbauweise) unter Satteldach, Giebelflächen zum Teil verschiefert, Fensteröffnungen noch am ursprünglichen Ort, umfassend erneuert.

Mackenbach 2-4	Mackenbach / GM. Wahlscheid/Foto Nr. 41/11.06.2013
Bauzeit: Vor 1823 Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Zwei traufständig orientierte, zweigeschossige Fachwerkhäuser unter Satteldach. Dach und Fenster zwischenzeitlich erneuert. Diverse An- und Umbauten aus späterer Zeit.

Mackenbach 14	Mackenbach / GM. Wahlscheid/Foto Nr. 40/11.06.2013
Bauzeit: Vor 1823 Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Bausubstanz über die Zeiten vergrößert. Dach und Fenster zwischenzeitlich erneuert.

Mailahn 1	Mailahn/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 63/12.06.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Scheune Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Giebelständig orientierte, eineinhalbgeschossige Fachwerkscheune unter Satteldach. Straßenseitiger Schuppenanbau. Dach zwischenzeitlich erneuert.

Mailahn 8	Mailahn/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 64/12.06.2013
Bauzeit: Vor 1823 Geb. Typ: Scheune Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientierte, eineinhalbgeschossige Fachwerkscheune unter Satteldach. Giebelfläche verbrettert. Dach zwischenzeitlich erneuert.

Mailahn 8/10	Mailahn/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 65/12.06.2013
Bauzeit: Vor 1823 Geb. Typ: Doppel-Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z1 Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Beide Hauseinheiten durch An- und Umbauten einschl. Verkleidungen verunklärt.

Münchhof 8	Münchhof/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 47/12.06.2013
Bauzeit: Vor 1823 Geb. Typ: Scheune Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, eineinhalbgeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Dach und Fenster zwischenzeitlich erneuert.

Münchhof 9	Münchhof/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 50/12.06.2013
Bauzeit: 1893 Geb. Typ: Wohnhaus (ehem. Bürgermeisteramt) Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 164)	
Beschreibung	Traufständig orientierter, zweigeschossiger Ziegelbau unter Satteldach. Fünfachsig angelegt. Dach und Fenster zwischenzeitlich erneuert. Diverse verunklärende Anbauten zum Teil aus späterer Zeit.

Münchhof 10	Münchhof/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 48/12.06.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Stall Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientierter, eingeschossiger Ziegelbau unter Satteldach. Dach zwischenzeitlich erneuert.

Münchhof 10	Münchhof/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 49/12.06.2013
Bauzeit: 1910/20 Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Ortseingangprägend Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Giebelständig orientierter, zweigeschossiger verputzter Ziegelbau unter Satteldach. Gesimsgliederungen, Sohlbank- und Gewändeausführung. Dach und Fenster zwischenzeitlich erneuert.

Münchhof 14-16	Münchhof/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 45/12.06.2013
Bauzeit: 1664 Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Ortsbildprägend Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 166)	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Über die Zeiten Veränderungen bzw. Vergrößerungen der Bausubstanz erfahren.

Münchhof 14-16	Münchhof/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 46/12.06.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Stall/Scheune Städteb. Bedeutung: Zusammen mit dem Haupthaus Ortsbildprägend Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Giebelständig orientierter, zweigeschossiger Kubus unter Satteldach. EG in Ziegelbauweise, OG. in Fachwerkbauweise. Dach und Fenster/Öffnungen zwischenzeitlich modernisiert.

Münchhof 20	Münchhof/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 51/12.06.2013
Bauzeit: Um 1800 Geb. Typ: Hofanlage Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 167)	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Dach und Fenster zwischenzeitlich erneuert. Baukörper über die Zeiten weiterentwickelt bzw. vergrößert.

Münchhof 20	Münchhof/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 52/12.06.2013
Bauzeit: Vor 1823 Geb. Typ: Scheune Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientierte, eineinhalbgeschossige Fachwerkscheune unter Satteldach. Dach zwischenzeitlich erneuert. Giebel verbrettert. Holzschuppenanbau.

Münchhof 20	Münchhof/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 53/12.06.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Scheune Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientierte, eineinhalbgeschossige Fachwerkscheune unter Satteldach. Dach zwischenzeitlich erneuert. Giebel verbrettert. Holzschuppenanbau.

Münchhof 47	Münchhof/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 44/12.06.2013
Bauzeit: 17. Jh. Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 165)	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Walmdach. Dach und Fenster erneuert.

Naaf 4-6	Naaf / GM. Wahlscheid/Foto Nr. 13/18.06.2013
Bauzeit: Frühes 19. Jh. Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z2 Bewertung: D (Nr. 54)	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Über die Zeiten erhebliche Veränderungen vorgenommen. Dach neu.

An der Naafer Mühle 1	Naafmühle / GM. Wahlscheid/Foto Nr. 14/18.06.2013
Bauzeit: 1799/1800 Geb. Typ: Naafer Mühle Städteb. Bedeutung: Ortsbildprägend Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 5)	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Über die Zeiten Veränderungen bzw. Vergrößerungen der Bausubstanz erfahren. Anbau in unserer Zeit modernisiert.

Röttgen 2	Röttgen/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 22/05.07.2013
Bauzeit: um 1644 erstmals erwähnt Geb. Typ: Ehem. Hofanlage Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: D (Nr. 139)	
Beschreibung	Traufständig orientierter, eineinhalbgeschossiger Fachwerkbau unter Satteldach. Wird momentan neu aufgebaut und mit Anbauten versehen!

Schönenberg 31	Schönenberg/GM.Wahlscheid/Foto Nr. 58/12.06.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Ortsbildprägend Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Giebelständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Dach und Fenster zwischenzeitlich erneuert.

Oberstehöher Str. 14	Oberstehöhe/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 10/26.04.2013
Bauzeit: Vor 1800 Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Auf einer Aufsockelung ruhender. zweigeschossiger Fachwerkbau unter Satteldach. Traufseitig erschlossen. Rechte Hälfte in späterer Zeit verputzt oder neu aufgebaut. Dach (einschl. Gaube) und Fenster neu.

Oberstehöher Str. 14	Oberstehöhe/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 11/26.04.2013
Bauzeit: Zum Teil vor 1800 Geb. Typ: Wirtschaftsgebäude (heute: Goldschmiede) Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Eingeschossige Fachwerkbauten unter Satteldach. Ehemals Wirtschaftsgebäude mit neuer Nutzung. Zum Teil saniert bzw. mit neuen Anbauten versehen.

Oberstehöher Straße	Oberstehöhe/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 8/26.04.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Scheune Städteb. Bedeutung: Für den Ortseingang von Bedeutung Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Auf einem Sockelgeschoss errichtete, traufseitig orientierte Fachwerkscheune unter Satteldach. Traufseitige Erschließung. Giebelseite mit historischer Metallverkleidung.

Oberstehöher Str. 2	Oberstehöhe/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 9/26.04.2013
Bauzeit: Vor 1800 Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Für den Ortseingang von Bedeutung Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientierter, zweigeschossiger Fachwerkbau unter Satteldach, vierachsig angelegt. Wirtschaftsgebäude aus späterer Zeit. Dach und Fenster erneuert.

Oberstesiefen 3	Oberstesiefen/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 13/26.04.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Ortseingang Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufseitig orientierter, zweigeschossiger Fachwerkbau unter Satteldach, Giebelseitig erschlossen. Giebel- und Rückseite verschiefert. Dach und Fenster neu. Anbau aus späterer Zeit.

Oberstesiefen 4	Oberstesiefen/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 12/26.04.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Ortseingang Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufseitig orientierter, zweigeschossiger Fachwerkbau unter Satteldach, Giebeldreieck mit Schieferschindel verschalt. Durch Eingriffe (z.B. Sprossen) beeinträchtigt.

Haus Stolzenbach	Stolzenbach/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 3/05.07.2013
Bauzeit: Um 1839-43 Geb. Typ: Herrenhaus, heute Restaurantnutzung Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 45)	
Beschreibung	Traufständig orientierter, zweigeschossiger Baukörper unter Krüppelwalmdach. Fünfachsig angelegt, befensterter Frontispiz. Fenster und Eingangstür mit Sandsteingewände, Schlagläden. Umfassend saniert.

Haus Stolzenbach	Stolzenbach/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 4/05.07.2013
Bauzeit: Frühes 20. Jh. Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Giebelständig orientiertes Fachwerkhaus unter Satteldach. Giebeldreieck mit Holz verschalt. Fenster mit Schlagläden. Dach und Fenster erneuert.

Unterstesiefen 6-8	Unterstesiefen / GM. Wahlscheid/Foto Nr. 21/18.06.2013
Bauzeit: Vor 1825 Geb. Typ: Doppelhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Natursteinsockel. Über die Zeiten Veränderungen bzw. Vergrößerungen der Bausubstanz. Fenster und Dach modernisiert.

Am alten Rathaus **15 ?**	Wahlscheid/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 3/11.06.2013
Bauzeit: Um 1800 Geb. Typ: Wohnhaus einer ehemaligen Hofanlage Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 60)	
Beschreibung	Giebelständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Krüppelwalmdach. Hoch aufgesockelt und drei-achsig angelegt. Dach und Fenster erneuert. Die Anbauten verunklären die Situation.

Bartholomäusstraße	Wahlscheid/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 27/11.06.2013
Bauzeit: Neubau um 1820 Geb. Typ: Ev. Kirche Städteb. Bedeutung: Ortsbildprägend Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 14)	
Beschreibung	Romanische Kirche im Jahre 1817 abgetragen und durch vierachsigen Saalbau 1820 ersetzt. Der Turm in neoromanischer Formensprache 1870 angefügt. Inneneinrichtung im Stil des Historismus. Rom. Taufstein.

Bartholomäusstr. 6	Wahlscheid/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 32/11.06.2013
Bauzeit: 1809/10 Geb. Typ: Wohn- bzw. Küsterhaus Städteb. Bedeutung: Mit der Kirche Ortsbildprägend Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 30)	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Krüppelwalmdach. Dach u.Fenster erneuert. Anbauten aus späterer Zeit verunklären die Situation.

Bartholomäusstr. 7	Wahlscheid/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 31a/11.06.2013
Bauzeit: Vor 1823 Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 31)	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Drei- bzw. fünfachsig angelegt. Natursteinsockel. Giebelseitige Verbretterung.

Bartholomäusstr. 7	Wahlscheid/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 31b/11.06.2013
Bauzeit: Vor 1823 Geb. Typ: Ehemalige Scheune, heute als Garage genutzt Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 31) Vgl. Wohnhaus	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, eingeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Bausubstanz über die Zeiten verlängert. Dach erneuert.

Bartholomäusstr. 8	Wahlscheid/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 28/11.06.2013
Bauzeit: Im Kern vor 1823 Geb. Typ: Wohnhaus „Aggertal-Hotel“ Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Giebelgauben, Dach und Fenster neu. Diverse Anbauten aus späterer Zeit.

Bartholomäusstr. 11 (9)	Wahlscheid/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 29/11.06.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Dach und Fenster zwischenzeitlich erneuert. Giebelfläche verbrettert. Rückseitiger Anbau aus neuerer Zeit.

Bartholomäusstr. 9(11)	Wahlscheid/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 30/11.06.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Giebelseiten verkleidet. Dach und Fenster erneuert. Garagenanbau aus späterer Zeit.

Hammerwerk 2-4	Wahlscheid/GM Wahlscheid/Foto Nr. 01/31.07.2014
Bauzeit: 1920/30er Jahre Geb. Typ: Pförtnerhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z 2 Bewertung: EW	
Beschreibung	Eingeschossiger Kubus unter Walmdach. Außenwände aus Grauwacke verkleidet, Eindeckung mit Schieferplatten.

Heiligenstock 3-5	Wahlscheid/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 11a/11.06.2013
Bauzeit: 1820 Geb. Typ: Wohnhaus der Hofanlage Heiligenstock 3 Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 38)	
Beschreibung	Giebelständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Krüppelwalmdach. Dach und Fenster zwischenzeitlich erneuert. Kubatur über die Zeiten verändert bzw. vergrößert.

Heiligenstock 3-5	Wahlscheid/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 11b/11.06.2013
Bauzeit: 17. bzw. 18 Jh. Geb. Typ: Ehem. Quertennenscheune der Hofanlage (Heiligenstock 5) Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 38)	
Beschreibung	Giebelständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Dach und Fenster erneuert. Sockelgeschoss (Hanglage) aus Natursteinen gefügt.

Im Aggerhof 9	Wahlscheid/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 13/11.06.2013
Bauzeit: Vor 1823 Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Erdgeschoss in Massivbauweise. Giebelflächen verschiefert. Dach u. Fenster zwischenzeitlich erneuert. Anbau aus späterer Zeit.

Im Aggerhof 11	Wahlscheid/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 14/11.06.2013
Bauzeit: Vor 1823 Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach (Hanglage). Dach und Fenster zwischenzeitlich erneuert. Diverse verunklärende An- und Umbauten aus späterer Zeit.

Im Auelerhof 2/ Wahlscheider Str. 7	Wahlscheid/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 1/11.06.2013
Bauzeit: 1782/83 Geb. Typ: Hofanlage Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z2 Bewertung: D (Nr. 18)	
Beschreibung	Traufseitig orientierter, zweigeschossiger Fachwerkbau unter Satteldach. Anbauten aus späterer Zeit. Dachdeckung erneuerungsbedürftig, in einigen Bereichen Reparaturstau.

Im Müllerhof 1	Wahlscheid/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 33/11.06.2013
Bauzeit: 1791/92 Geb. Typ: Hofanlage „Müllerhof“ Ehem. Wirtschafts-Gebäude Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 33/1)	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Dach und Fenster erneuert. Giebelseite ebenfalls erneuert und zum Teil verbrettert.

Im Müllerhof 2	Wahlscheid/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 34/11.06.2013
Bauzeit: 1824/25 Geb. Typ: Hofanlage „Müllerhof“ Ehem. Hauptgebäude Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 33/2)	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Krüppelwalmdach. Aufsockelung. Dach und Fenster zwischenzeitlich erneuert. Rückseitig mit Holzbrettern verschalt.

Im Müllerhof 3	Wahlscheid/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 35/11.06.2013
Bauzeit: 1791/92 Geb. Typ: Hofanlage „Müllerhof“ Ehem. Backhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 33/3)	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, eineinhalbgeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Dach und Fenster zwischenzeitlich erneuert.

Im Müllerhof 1-3	Wahlscheid/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 36/11.06.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Scheune Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, eineinhalbgeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Giebel verbrettert. Schuppenanbau.

Im Müllerhof 1-3	Wahlscheid/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 37/11.06.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Scheune Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, eineinhalbgeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach.

Kirchhof, Wahlscheid	Wahlscheid/GM. Wahlscheid/Foto Nr. 07/28.03.2014
Bauzeit: 18. Jh. Geb. Typ: Zwei Grabsteine Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z 1 Bewertung: DV	
Beschreibung	Zwei Grabsteine aus barocker Zeit. Links: Grabkreuz mit Volutenaufsatz und Puttomotiv (1749). Rechts: Lateinisch betextete Stele mit geschweifter Verdachung und Putto-motiv.

Kirchhof, Wahlscheid	Wahlscheid/GM. Wahlscheid/Foto Nr. 08/28.03.2014
Bauzeit: 1639 Geb. Typ: Grabplatte Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z 2 Bewertung: DV	
Beschreibung	Grabplatte des Winand v. Gülich (+ 1639). In der Mitte der Platte ist das Wappen der v. Gülich mit rechts-schreitendem Löwen zu lokalisieren. Darunter und dar-über in rechtwinkelig gefassten Schriftspiegeln entspre-chende Betextungen.

Kirchhof, Wahlscheid	Wahlscheid/GM. Wahlscheid/Foto Nr. 09/28.03.2014
Bauzeit: 1639 Geb. Typ: „Campus Memoriae“ Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z 1 Bewertung: DV	
Beschreibung	Sechs unterschiedlich gefertigte Grabstelen des 19. Jahrhunderts: Heinrich Otto(+?), Bertha Steger (+ 1882), Fam. Joh. P. Steger (+?), Witwe Blech (+ 1857), Eheleute Kirschbaum (+ 1861/1870), Eleonore Otto (+ 1861).

Münchhofer Str. 13	Wahlscheid/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 22/11.06.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientierter, heute verkleideter Fachwerkbau unter Satteldach. Dach und Fenster erneuert. Anbau aus späterer Zeit.

Münchhofer Str. 15	Wahlscheid/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 23/11.06.2013
Bauzeit: Vor 1823 Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z1 Bewertung: DV	
Beschreibung	Giebelständig orientiertes, zweigeschossiges und heute mit Schieferplatten verkleidetes Fachwerkhaus unter Satteldach. Dach und Fenster zwischenzeitlich erneuert. Diverse verunklärende Anbauten aus späterer Zeit.

Münchhofer Str. 28	Wahlscheid/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 24/11.06.2013
Bauzeit: 18. bzw. 19. Jh. Geb. Typ: Wohnhaus mit Stallanbau Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 168)	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Dach und Fenster zwischenzeitlich erneuert. Stallanbau in Ziegelbauweise evtl. Ende 19. Jh. Weitere Anbauten aus späterer Zeit.

Pastoratsweg 4	Wahlscheid/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 5/11.06.2013
Bauzeit: Vor 1823 Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Eine Giebelfläche gemauert und neu befenstert. Dach und Fenster erneuert. Rückseitiger Anbau aus heutiger Zeit.

Pastoratsweg 7	Wahlscheid/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 4/11.06.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Schuppen Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Giebelständig orientiertes, eingeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Giebelflächen mit Holz verkleidet. Dach und Fenster erneuert.

Pastoratsweg 15	Wahlscheid/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 2/11.06.2013
Bauzeit: Frühes 17. Jh. Geb. Typ: Wohnhaus (ehem. Pfarrhaus) Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 7)	
Beschreibung	Giebelständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Krüppelwalmdach. Hoch aufgesockelt und drei- bzw. fünfachsig angelegt. Giebel verschiefert. Dach und Fenster erneuert. Nebenstehende Scheune auf alten Platz neu errichtet.

Pastoratsweg 1 und 3	Wahlscheid/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 6/11.06.2013
Bauzeit: 18. Jh. Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 17)	
Beschreibung	Giebelständig orientiertes zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Dach und Fenster zwischenzeitlich erneuert. Diverse verunklärende Anbauten aus späterer Zeit, z. T. verkleidet.

Pestalozziweg 3	Wahlscheid/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 12/11.06.2013
Bauzeit: 1930er Jahre Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Wohnhaus unter Walmdach. Fenster zum Teil erneuert. Sockelgeschoss (Hanglage) natursteinverkleidet. Div.Anbauten.

Pestalozziweg 33	Wahlscheid/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 26/11.06.2013
Bauzeit: Ende 19. Jh. Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientierter, zweigeschossiger Baukörper unter Satteldach; Zwerchhausausbildung. Erdgeschoss (Hanglage) in Massivbauweise. Dach und Fenster erneuert. Schieferverkleidung im Dachbereich.

Wahlscheider Str. 23	Wahlscheid/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 7/11.06.2013
Bauzeit: Ca. 1910 Geb. Typ: Wohnhaus (sog. „Bröningshaus“) Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 158)	
Beschreibung	Traufständig orientierter, zweigeschossiger Ziegelbau unter Satteldach. Fünfachsig angelegt. Aufgesockelt, Gesimsgliederungen. Dach und Fenster zwischenzeitlich erneuert.

Wahlscheider Str. 8	Wahlscheid/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 10/11.06.2013
Bauzeit: Mitte 18. Jh. Geb. Typ: Gaststätte „Aueler Hof“ Städteb. Bedeutung: Ortsbildprägend Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 19)	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Dach und Fenster zwischenzeitlich erneuert. Diverse Anbauten aus späterer Zeit.

Wahlscheider Str. 10	Wahlscheid/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 9/11.06.2013
Bauzeit: 18. Jh. Geb. Typ: Wohnhaus (früher „Haus Olga“) Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 16)	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Dreiachsig angelegt. Aufsockelung. Dach und Fenster zwischenzeitlich erneuert.

Wahlscheider Str. 11	Wahlscheid/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 8/11.06.2013
Bauzeit: 1910/20 Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges heute verputztes Ziegelgebäude unter Satteldach. Fenster erneuert. Öffnungen mit Sohlbank, Türgewände, Ortganggesims.

Wahlscheider Str. 26/28	GM Wahlscheid/Foto Nr. 02/02.03.2015
Bauzeit: 1910er Jahre Geb. Typ: Ehem. Villa mit Anbau Restaurant „El Bolo“ Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z 1 Bewertung: EW	
Beschreibung	Zweigeschossige Villa mit Walmdachabschluss, Anbau aus späterer Zeit, Fassaden mit Naturstein (Grauwacke) verkleidet, straßenseitige Dachfläche mit verschieferter Giebelgaube akzentuiert, ehemalige Grundrissbildung Durch Restaurantnutzung verändert.

Wahlscheider Str. 27/29	GM Wahlscheid/Foto Nr. 01/02.03.2015
Bauzeit: 1920er Jahre Geb. Typ: Villa Haus „Bethesda“ Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z 1 Bewertung: EW	
Beschreibung	Zweigeschossige Villa mit Walmdachabschluss, Sockelausbildung aus Naturstein, Gesimsgliederung, Ziergewände, straßenseitige Fassade mit Standerker, darüber Walmgaube mit First, seitlich Anbauten aus unterschiedlichen Zeiten.

Wahlscheider Str. 30	GM Wahlscheid /Foto Nr. 03/02.03.2015
Bauzeit: 1910er Jahre Geb. Typ: Villa Städteb. Bedeutung: Ortsbildprägend Schadensbild: Z 1 Bewertung: DV	
Beschreibung	Traufseitiger, zweigeschossiger Kubus mit Walmdachabschluss, straßenseitige Fassade zur Hälfte mit Naturstein verkleidet und durch einen eingeschossigen und straßenseitig offenen Erschließungsanbau bereichert, darüber Balkonausbildung.

Wahlscheider Str. 34	GM Wahlscheid /Foto Nr. 04/02.03.2015
Bauzeit: 1911 Geb. Typ: Jugendstil-Villa mit bauzeitlicher Garage Städteb. Bedeutung: Ortsbildprägend Schadensbild: Z 2 Bewertung: DV	
Beschreibung	Traufseitiger, zweigeschossiger Kubus mit Walmdachabschluss, straßenseitige Fassade mit seitenrisalitartiger Akzentuierung, Eckturm und leicht gebogter Loggia, Fledermausgauben und ein helmartigemTurmaufsatz.

Wahlscheider Str. 39/41	GM Wahlscheid /Foto Nr. 05/02.03.2015
Bauzeit: 1920er Jahre Geb. Typ: Ehem. Verwaltungsgebäude, heute Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Ortsbildprägend Schadensbild: Z 1 Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientierter und über rechteckigem Grundriss entwickelter zweigeschossiger Kubus mit Satteldachabschluß, Hanglage, Sockelgeschoß mit Natursteinverkleidung (Grauwacke), Putzflächen durch Gesimse gegliedert bzw. in die Giebel verkröpft, Fenster mit Schlagläden, umfassend gut saniert.

Wahlscheider Str. 53	Wahlscheid/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 21a/11.06.2013
Bauzeit: 1964 Geb. Typ: Kath. Kirche St. Bartholomäus im Tal Städteb. Bedeutung: Ortsbildprägend Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Giebelständig orientierter Natursteinbau unter Satteldach mit Dachreiter. Auch im Inneren äußerst schlichte Ausstattung. Eingeschossiger Sakristeianbau verschiefert.

Wahlscheider Str. 53	Wahlscheid/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 21b/11.06.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Pfarrhaus zur Kath. Kirche St. Bartholomäus im Tal Städteb. Bedeutung: Zusammen mit der Kirche Ortsbildprägend Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientierter, zweigeschossiger Baukörper unter Satteldach. Hohe Aufsockelung aus Bruchsteinen. Fassaden mit Schieferplatten verkleidet. Dach und Fenster erneuert.

Wahlscheider Str. 58	Wahlscheid/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 20/11.06.2013
Bauzeit: 1883 Geb. Typ: Ehem. Bahnhof Wahlscheid Städteb. Bedeutung: Ortsbildprägend Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 46)	
Beschreibung	Im Kern zweigeschossiger Ziegelbau mit Natursteinverkleidung unter Satteldach. Dach und Fenster zwischenzeitlich erneuert. Diverse Anbauten aus späterer Zeit.

Wahlscheider Str. 61-63	Wahlscheid/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 19/11.06.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Wohnhaus (Schule ?) Städteb. Bedeutung: Ortsbildprägend Schadensbild: Z1 Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientierter, zweigeschossiger Ziegelbau unter Walmdach. Dach und Fenster zwischenzeitlich erneuert. Giebelseitig repräsentative Erschließung. Anbau vermutlich aus späterer Zeit.

Wahlscheider Str. 72/74	Wahlscheid/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 18/11.06.2013
Bauzeit: 1900/1920 Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientierter, zweigeschossiger, verputzter Ziegelbau (Doppelhaus) unter Satteldach. Dach und Fenster zwischenzeitlich erneuert. Anhand der Fenster- und Türgestaltung unterschiedl. Bauzeiten ablesbar.

Wahlscheider Str. 77-81	Wahlscheid/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 15/11.06.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Hofanlage Bzw. Gaststätte Städteb. Bedeutung: Ortsbildprägend Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Haupthaus giebelständig und als zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach konzipiert. Diverse An- und Umbauten. Anschließende Baulichkeiten im Duktus des Haupthauses.

Wahlscheider Str. 78	Wahlscheid/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 17/11.06.2013
Bauzeit: Um 1800 Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 34)	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Dreiachsig angelegt. Dach und Fenster zwischenzeitlich erneuert. Anbau aus späterer Zeit.

Wahlscheider Str. 82	Wahlscheid/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 16/11.06.2013
Bauzeit: 1811/12 Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 35)	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Dach und Fenster zwischenzeitlich erneuert. Kubatur über die Zeiten verändert bzw. vergrößert.

Wahlscheider Str. 104	Wahlscheid/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 38/11.06.2013
Bauzeit: Um 1800 Geb. Typ: Wohnhaus einer ehem. Hofanlage Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z2 Bewertung: D (Nr. 37)	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Dreiachsig angelegt. Eine der Giebelseiten verschiefert. Dach u. Fenster erneuert.

Wahlscheider Str. 107	Wahlscheid/ GM. Wahlscheid/ Foto Nr. 39/11.06.2013
Bauzeit: Vor 1823 Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientierter, zweigeschossiger mit Schieferschindeln verkleideter Kubus unter Satteldach. Dach und Fenster zwischenzeitlich erneuert. Die anschließenden Bauten zu stark verändert.

Neben Weeg 5/7	Weeg/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 72/12.06.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Wegekreuz Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z2 Bewertung: DV	
Beschreibung	Wegekreuz auf zweistufigem Postament. Schaft durch Gesims mit angearbeiteter Konsole zweigeteilt. Unterer Teil betextet, oberer Teil mit Einnischung. Gesims, zeltdachförmige Verdachung mit Kreuzbekrönung.

Weeg 1	Weeg/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 73/12.06.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Ortseingang prägend Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Giebelständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Krüppelwalmdach. Dach und Fenster zwischenzeitlich erneuert. Anbau aus späterer Zeit.

Weeg 5	Weeg/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 71/12.06.2013
Bauzeit: Vor 1823 Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Giebelständig orientierter, zweigeschossiger Baukörper unter Satteldach. EG in Massivbauweise, OG in Fachwerk. Dach und Fenster zwischenzeitlich erneuert.

Weeg 11	Weeg/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 70/12.06.2013
Bauzeit: Ende 17. Jh. Geb. Typ: Wohnhaus (Gaststätte Olive) Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 155)	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Dach und Fenster zwischenzeitlich erneuert. Diverse Anbauten aus späterer Zeit.

Weeg 13	Weeg/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 69/12.06.2013
Bauzeit: Vor 1823 Geb. Typ: Wohnhaus Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientierter, zweigeschossiger Baukörper unter Satteldach. EG in Massivbauweise, OG in Fachwerk. Dach und Fenster erneuert. Durch div. Eingriffe verunklärt.

Weeg 15	Weeg/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 66/12.06.2013
Bauzeit: 1879 Geb. Typ: Wohnhaus einer Hofanlage Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Z1 Bewertung: D (Nr. 156)	
Beschreibung	Giebelständig orientiertes, zweigeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Dreiachsig angelegt. Dach und Fenster erneuert. Diverse verunklärende Anbauten aus späterer Zeit.

Weeg 15	Weeg/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 67/12.06.2013
Bauzeit: 19. Jh. Geb. Typ: Ehemalige Wirtschaftsbauten Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Traufständig orientiertes, eineinhalbgeschossiges Fachwerkhaus unter Satteldach. Durch An- und Umbauten in seiner ursprünglichen Struktur verunklärt.

Weeg 19a-b	Weeg/ GM. Wahlscheid/Foto Nr. 68/12.06.2013
Bauzeit: 18. und 19. Jh. Geb. Typ: Hofanlage Städteb. Bedeutung: Schadensbild: Bewertung: EW	
Beschreibung	Diverse zweigeschossige, traufständig orientierte Fachwerkbauten, die einschl. einer quergestellten Scheune aus Ziegelmauerwerk den Hof bilden. Über die Jahre (1924) bis heute immer wieder modernisiert.